



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL VENTARRÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0109-43	FECHA:	10/09/2025



Foto 1 Reparacion y mantenimientode puertas



Foto 2 sustitucion de estructura de madera por metal



Foto 3 Sustitución de balcones



Foto 4 Sustitucion de balcones



foto 5 Pintura en muros exteriores e interiores




foto 6 Reparación de cable electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Merlyn Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL VENTARRÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0109-43	FECHA:	10/09/2025



Foto 7 sustitucion de banquetas



Foto 8: sustitucion de estructura de madera por metal




Foto 9 mantenimiento de puertas



Foto Sustitución de estructura de madera por metal



Foto: Fabricacion de Portón de metal



foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el evento de hojas.

Merlyn González

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

