

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0133-42	FECHA:	17/01/2025



Foto 1: Sustrucción de Piso de Cemento Liquido



Foto 2: Sustrucción de Piso de Cemento Liquido




Foto 3: Sustrucción de Balcones de Metal



Foto 4: Sustrucción de Balcones de Metal



Foto 5: Sustrucción de Piso de Torta de Concreto



Foto 6: Sustrucción de Piso de Torta de Concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y realizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Escuela





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

