



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO SABANETAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SABANETAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0141-43	FECHA:	15/10/2025



Foto 7: SUSTITUCION DE INODOROS




Foto 8: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA) Y MEJORAMIENTO DE PISO POR PISO CERAMICO



Foto 9: REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO



Foto 10: SUMINISTRO DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL DE METAL POR TUBO PVC 3"




Foto 11: SUSTITUCION DE DUCTO ELECTRICO, SUSTITUCION DE INTERRUPTOR SIMPLE



Foto 12: SUSTITUCION DE TUBERIA PVC LINEA PRINCIPAL AGUAS NEGRAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Susana Isabel Flores

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO SABANETAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SABANETAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0141-43	FECHA:	15/10/2025



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUCIN CALIBRE 26 Y SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL



Foto 2: SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO



Foto: 3 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL VENTANA



Foto 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL POR VENTANA PVC Y SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA POR BALCON



Foto 5: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO,SUJECIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA)



Foto 6: REPARACION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Susana Isabel Flores

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

