


REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	PETÉN			
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta			
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0145- 43			
		MUNICIPIO:	Dolores	
		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Calzada Mopán	
		FECHA:	13/06/2025	
 FOTO 1. SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUCINC CALIBRE 26		 Foto: 2 SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL.		
 Foto: 3 SUSTITUCION DE VENTANAS DE MADERA POR BALCON DE METAL				

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reyna Cabrera Firma y sello del Presidente de la OPE de la Calzada Mopán	Emilio Mopán Firma y Sello Director Centro Educativo Público Calzada Mopán, Dolores, Petén
---	---