

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PRIMARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SHAAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0147-43	FECHA:	12/07/2025




Foto 1: cambio de lamina de sinc por lamina troquelada



Foto 2 cambio de arteson por estructura metalica




Foto 3 cambio de ventanales por balcones de metal



Foto 4 cambio de torta de cemento por piso pulido



Foto 5 cambio de puertas de madera por metal




Foto 6 mantenimiento a reposaderas de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yuri Milian

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

