

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PRIMARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SHAAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0147-43	FECHA:	27/07/2025



Foto 1: cambio de lamina de sinc por lamina troquelada




Foto: 2 cambio de arteson por estructura metalica




Foto: 3 cambio de ventanales por balcones de metal



Foto: 4 cambio de torta de cemento por piso pulido



Foto: 5 cambio de puertas de madera por metal



Foto: 6 mantenimiento a reposaderas de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Xuri Milian

Firma y sello del Presidente de la



Yes

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

