

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Dolores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E O R M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Nueva Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 08 - 0148 - 43	FECHA:	17/01/2025



Foto1: Sustitución de estructura de madera por metal



Foto 2: Sustitución de estructura de madera por metal



Foto 3: Sustitución de lámina



Foto 4: Sustitución de lámina




Foto 5: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 6: Sustitución de piso de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPR





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

