

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Dolores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sacul Abajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0155-43	FECHA:	10/09/2025



Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 2: Mantenimiento a estructura de puerta de metal y sustitución de chapa.




Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 4: Sustrucción de piso de cemento liquido por piso cerámico



Foto 5: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6: Sustrucción de focos ahorradores, Sustrucción de plafoneras y Reparación de sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria Esméralda Sacul

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Dolores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sacul Abajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0155-43	FECHA:	10/09/2025




Foto 7: Sustitución de tablero de flipones, Sustitución de flipones y Reparación de cableado eléctrico.




Foto 8: Sustitución interruptores simples.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria Esmeralda Sánchez
Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público