

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Dolores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sacul Abajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0155-43	FECHA:	13/10/2025



Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 2: Mantenimiento a estructura de puerta de metal y sustitucion de chapa.



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 4: Sustrucción de piso de cemento liquido por piso cerámico



Foto 5: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6: Sustrucción de focos ahorradores, Sustrucción de plafoneras y Reparacion de sistema electrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria Esmeralda Sanchez

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Dolores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sacul Abajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0155-43	FECHA:	13/10/2025



Foto 7: Sustitución de cuadro de flippers, sustitución de flippers y reparación de cableado eléctrico




Foto 8: Sustitución interruptores simples




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria Esmeralda Sánchez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

