

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MANANTIAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0164-43	FECHA:	10/09/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE TECHO



Foto 2: SUSTITUCION DE TECHO




Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE



Foto 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE



Foto 5: SUSTITUCION DE BALCONES



Foto 6: SUSTITUCION DE BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Wendy Yoseni Gutierrez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MANANTIAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0164-43	FECHA:	10/09/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE PUERTAS



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTAS EN SERVICIO SANITARIO



Foto 3: SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 4: SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTRICO




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Wendy Yseni Gutierrez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

