

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MANANTIAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0164-43	FECHA:	15/10/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE TECHO




Foto 2: SUSTITUCION DE TECHO



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE



Foto 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE



Foto 5: SUSTITUCION DE BALCONES



Foto 6 SUSTITUCION DE BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Wendy Yoseni Gutierrez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MANANTIAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0164-43	FECHA:	15/10/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE PUERTAS




Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTAS EN SERVICIO SANITARIO



Foto 3: SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 4: SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 5:





Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Wendy Yoseni Gutierrez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

