



Ministerio de Educación

Sistema

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SUCULTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0165-43	FECHA:	28/05/2025




Foto 1: Lado Este



Foto 2: Lado Sur O este



Foto 3: Lado Norte



Foto 4: Lado Norte



Foto 5: Lado Norte




Foto 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Elena García

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

