



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SUCULTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0165-43	FECHA:	30/06 2025



Foto 1: Lado este



Foto: 2 Lado Sur Oeste



Foto: 3 Lado norte



Foto: 4 Lado norte



Foto: 5 Lado Norte



Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Ekng García

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

