

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MOPAN II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0461-43	FECHA:	24/10/2025



Foto 1: fabricación e instalación de ventanas - balcón de metal



Foto 2: fabricación e instalación de ventanas - balcón de madera



Foto 3: fabricación e instalación de ventanas - balcón de metal



Foto 4: fabricación e instalación puerta de metal en modulo




Foto 5: sustitución de piso liquido



Foto 6: sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
---	---