

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

x

☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MOPAN II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0461-43	FECHA:	24/10/2025



Foto 1: fabricacion e instalacion de ventanas - balcon de metal



Foto 2: fabricacion e instalacion de ventanas - balcon de madera



Foto 3: fabricacion e instalacion de ventanas - balcon de metal



Foto 4: fabricacion e instalacion puerta de metal en modulo



Foto 5: sustitucion de piso liquido



Foto 6: sustitucion de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nicolasa Pérez
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

