



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MOPAN III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0516-43	FECHA:	7/11/2025



Foto 1: Sustitución de puerta




Foto 2: Sustitución de balcones



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: Mejoramiento de piso liquido concreto a piso ceramico



Foto 5: Repello tallado en ventanas y puertas




Foto 6: Sustitución de torta de torta de concreto en pasillo entre los baños y las aulas


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sergio García Díaz

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director



Centro Educativo Público