

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Dolores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Bombillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0517-43	FECHA:	25/10/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 2: Sustitución de puerta.



Foto 3: Sustitución de balcones de metal



Foto 4: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 5: Reparación de sistema eléctrico.



Foto 6: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amparo Garcia Estrada

Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Dolores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Bombillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0517-43	FECHA:	25/10/2025



Foto 7: Reparación de muro de contención y repello.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amparo Garcia Estrada

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

