



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS LIMONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-1037-43	FECHA:	09/09/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE PISO POR CERAMICO




Foto 2: SUSTITUCION DE VENTANAS POR VENTANAS DE VIDRIO Y PVC



Foto 3: REPARACION SISTEMA ELECTRICO



Foto 4: REPARACION SISTEMA ELECTRICO



Foto 5: REPARACION SISTEMA ELECTRICO



Foto 6: REPARACION SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Escalante Armas

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

