



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS LIMONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-1037-43	FECHA:	03/10/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE PISO POR CERAMICO




Foto: 2 SUSTITUCION DE VENTANAS POR VENTANAS DE VIDRIO Y PVC



Foto: 3 REPARACION SISTEMA ELECTRICO



Foto: 4 REPARACION SISTEMA ELECTRICO



Foto: 5 REPARACION SISTEMA ELECTRICO



Foto: 6 REPARACION SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Escalante Armas

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo

