

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA GLORIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-1104-43	FECHA:	17/01/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC




Foto 2: FABRICACION E INSTALACION DE BALCONES DE HIERRO



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS



FOTO 4: SUSTITUCION DE PUERTAS



Foto 5: REPARACION DE BANQUETAS DE CONCRETO



Foto 6: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Cristino Florián

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

