



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS






PREVIO ☒ X

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA NUEVA UNION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-2127-42	FECHA:	27/05/2025
			
Foto 1: SUSTITUCION DE MURO		Foto 2:	
			
Foto 3:		Foto 4:	
			
Foto 5:		Foto 6:	
Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de fotos.			
			
Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva		Firma y Sello Director Centro Educativo Público	