



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	Dolores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio El Naranjito, Dolores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Naranjito, Dolores, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-2174-43	FECHA:	11/09/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto: 2 Sustitución de puerta de metal



Foto: 3 Sustitución de balcones de metal




Foto: 4 Sustitución de piso de torta de concreto



Foto: 5 pintura en muros exteriores e interiores



Foto: 6 Sustitución de piso de cemento liquido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olga Leticia Vicente

Firma y sello del Presidente de la OPF



Nandito

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

