

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Dolores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío El Naranjito, Dolores,	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Naranjito, Dolores, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-2174-43	FECHA:	10/10/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 u sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 2: Sustrucción de puerta de metal



Foto 3: Sustrucción de balcones de metal



Foto 4: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustrucción de piso de cemento líquido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leticia Vicente

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

