

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO COROZAL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-2175-43	FECHA:	17/01/2025



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL



Foto 3: REPARACION DE BANQUETAS DE CONCRETO



FOTO 4: SUSTITUCION DE CHAPA



Foto 5: REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rafael de Jesús M. C.

Firma y sello del Presidente de la OPE DOLORES, PETEN

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

