



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA TARIMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-2176-43	FECHA:	8/11/2025



Foto 7: Mantenimiento a estructura puerta (lijado, cepillado, aplicación de pintura), en establecimiento



Foto 8: Fabricacion e instalacion de porton de metal



Foto 9: Sustitución de balcones de metal



Foto 10: abricacion e intalación de ventana de vidrio de pvc



Foto 10. Reparación de banquetas de concreto



Foto 11. Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

JOSE ALFREDO GARCIA

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA TARIMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-2176-43	FECHA:	8/11/2025



Foto 1: Mantenimiento a estructura puerta (lijado, cepillado, aplicación de pintura) en baños





Foto 2: sustitucion de tapadera de inodoros



Foto 3: Mejoramiento y reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 4: Mejoramiento y reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 5: División entre aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jose Alfredo Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

