

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS DELICIAS, MOPAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-2177-43	FECHA:	10/09/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE PISO LIQUIDO POR CERAMICO




Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTA



Foto 3: SUSTITUCION DE PORTON DE METAL



Foto 4: PINTURA EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR




Foto 5: MANTENIMIENTO A BALCONES



Foto 6: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPE



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

