



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS DELICIAS, MOPAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-2177-43	FECHA:	29/10/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE PISO LIQUIDO POR CERAMICO



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTA



Foto 3: SUSTITUCION DE PORTON DE METAL



Foto 4: PINTURA EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 5: MANTENIMIENTO A BALCONES



Foto 6: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

