

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Peñón	MUNICIPIO:	Dolores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 10	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Ocote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-2397-45	FECHA:	27/05/2025



Foto1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto: Mantenimiento a estructura (fijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 4: Sustitución de chapa



Foto 5: Sustitución de balcones de metal




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OFP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público