

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                                                          |                                |                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN                                                    | MUNICIPIO:                     | DOLORES          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED No. 9 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO SAN RAMON |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-08-2400-45                                            | FECHA:                         | 17/01/2025       |



Foto1: Sustitución de lámina troquelada



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3: Sustitución de inodoros



Foto 4: Pintura a puertas de servicios sanitarios



Foto 5: Sustitución de Cableado electrico



Foto 6: Sustitución de interruptores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Felipe Remijn*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                                                          |                                |                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN                                                    | MUNICIPIO:                     | DOLORES          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED No. 9 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO SAN RAMON |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-08-2400-45                                            | FECHA:                         | 17/01/2025       |



Foto 1: Sustitución de tomacorrientes



Foto 2: Sustitución de plafoneras



Foto 3: Mantenimiento de Porton de Metal



Foto 4: Sustitución de depósito de agua




Foto 5: Sustitución de lámparas tipo LED



Foto 6: Sustitución de flipones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el inventario de las.

*Firma y sello del Presidente de la OPF*



*Firma y Sello Director Centro Educativo*



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                                                          |                                |                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN                                                    | MUNICIPIO:                     | DOLORES          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED No. 9 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO SAN RAMON |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-08-2400-45                                            | FECHA:                         | 17/01/2025       |



Foto1: Sustrución de columnas



Foto 2: Sustrución de ducto electrico y sus accesorios

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

*Lucía Felipe Ramirez*

Firma y sello del Presidente de la OPA



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

