

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BOCA DEL MONTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-2721-45	FECHA:	17/01/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3: Mantenimiento a estructura



Foto 4: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 5: Sustrucción de piso de cemento liquido



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Enma Graciela Machaca

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BOCA DEL MONTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-2721-45	FECHA:	17/01/2025



Foto1: Mantenimiento a porton de metal



Foto 2: Sustitución de puerta en servicios sanitarios




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Enma Graciela Machaca G

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

