

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ASENTAMIENTO VALLE DE LA ESMERALDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-3120-42	FECHA:	17/01/2025



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC



Foto 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 4: SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



Foto 5: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO




Foto 6: SUSTITUCION DE DE PUERTAS DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFP


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
