

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN ANDRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-3846-42	FECHA:	18/10/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE PUERTAS



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTAS



Foto 3: SUSTITUCION DE PORTON



Foto 4: SUSTITUCION DE PORTON



Foto 5: SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL



Foto 5: MANTENIMIENTO A BRARANDAS DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público