

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS				PREVIO ☒	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES			
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 37	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XAÁN, DOLORES, PETÉN			
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-4003-45	FECHA:	27/05/2025			
 Foto 1: Cubierta de lámina		 Foto: 2 Sustitución de puerta.				
 Foto: 3 Sustitución de ventanas		 Foto: 4. Pinturas en muros externos e internos				
 Foto: 5 Reparación de muros perimetrales repello.				Foto		

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Velia Gutierrez

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

