

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 358	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA LIBERTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-4095-45	FECHA:	17/01/2025



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC



Foto 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



FOTO 4: SUSTITUCION DE DE BALCONES DE METAL



Foto 5: SUSTITUCION DE CHAPA




Foto 6: SUSTITUCION DE DE CHAPA EN PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

