



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Raxuha
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0024-42	FECHA:	24/09/2025



Foto 1: Sustrucción de Lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de Soporte de madera, por metal



Foto 3: Suministro de Balcones de Metal



Foto 4: Suministro de Puertas de Metal



Foto 5: Mejoramiento de piso de tierra por piso de cemento líquido




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS

Petrona Chac Caal

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN
CASERIO RAXUHA
SAN LUIS, PETÉN