

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Raxuha
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0024-42	FECHA:	9/12/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada.



Foto 2: Sustitución de soporte de madera por metal.



Foto 3: Suministro balcones de metal.



Foto 4: Suministro puertas de metal.




Foto 5: Mejoramiento de piso de tierra por piso de cemento líquido.



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Petrona choc caal</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS
DIRECCIÓN
CASERÍO RAXUHA
SAN LUIS, PETÉN