



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	PETÉN	MUNICIPIO	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	BARRIO LA FLORIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-09-0045-43	FECHA	2/12/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y Capote



Foto 2: Sustrucción de canal de pvc



Foto 3: Reparación de cuneta de concreto (Cuneta + regilla)



Foto 4: Reparación de cuneta de concreto (Cuneta + regilla)



Foto 5: Reparación de cuneta de concreto (Cuneta + regilla)



Foto 6: Mantenimiento a cajas de registro (1.00 x 1.00)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público