

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO AGUA PAQUE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGUA PAQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0049-43	FECHA:	16/01/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO LÍQUIDO



Foto 2: SUSTICIÓN DE DUCTO ELÉCTRICO MÁS ACCESORIOS



Foto 3: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL EN MODULOS



Foto 4: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO LÍQUIDO.



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Martin Pop Lara

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público LU

