

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CHAQUIGRACIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0059-43	FECHA:	06 de octubre de 2025



Foto 1: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustrución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 4: Sustrución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 5: Sustrución de balcones de metal



Foto 6: Sustrución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR
--

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CHAQUIGRACIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0059-43	FECHA:	06 de octubre de 2025




Foto 7: Sustrucción de puerta




Foto 8: Sustrucción de puerta en servicios sanitarios




Foto 9: Sustrucción de piso de cemento liquido por piso cerámico



Foto 10: Sustrucción de piso de cemento liquido por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público