

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHIREPEC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0069-43	FECHA:	16/01/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTA



Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



Foto 5: SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

DAVID ANTONIO CHOC CAJAL

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHIREPEC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0069-43	FECHA:	16/01/2025



Foto1: SUSTITUCION DE LAMPARAS TIPO LED, REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO



Foto 2: SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES DOBLES




Foto 3: SUSTITUCION DE INTERRUPTORES DOBLES



Foto 4: SUSTITUCION DE INODOROS

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

DAVID ANTONIO CHOC CAJAL

Firma y sello del Presidente de la OPR



M. J. J. J.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

