

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN LUCAS SEALCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0079-43	FECHA:	3/02/2025



Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 4: Sustitución de piso de cemento líquido




Foto 4: Reparación de muro perimetral de block



Foto 4: Reparación de cerco de alambre de púas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE:

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN LUCAS SEALCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0079-43	FECHA:	3/02/2025



Foto1: Mantenimiento a balcones de metal.



Foto 2: Mantenimiento a puertas (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Foto 3:

Foto 4:

Foto 4:

Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---