

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL RELLENO ALDEA IXBOBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0086-43	FECHA:	5/11/2025




Foto 1: TECHO




Foto 2: BALCONES



Foto 3: Puerta



Foto 4: MURO DE CONTENCIÓN



Foto 5: Pintura




Foto 6: PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y de hojas.

Idalia Navas

Firma y sello del Presidente de la CPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

