

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL RELLENO ALDEA IXBOBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0086-43	FECHA:	11/11/2025



Foto 1: TECHO



Foto 2: BALCONES



Foto 3: Puerta



Foto 4: MURO DE CONTENCIÓN



Foto 5: Pintura




Foto 6: PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Idalia Navas

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

