

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO CRUCE POITE CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0091-43	FECHA:	16/01/2025



Foto1: Sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal.



Foto 3: Pintura en muros interiores y exteriores.



Foto 4: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana.



Foto 5: . Sustitución de puertas en servicio sanitario.




Foto 6: Mantenimiento a estructura (lijado,cambio de tubo, sepillado, sujeciones, aplicación de pintura.)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Margarita caal Pop

Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

