



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MABILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0097-43	FECHA:	17/09/2025



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 2: Sustitución de puerta



Foto 3: Sustitución de portón de metal



Foto 4: Sustitución de estructura de metal de ventana por ventana de PVC.



Foto 5: Sustitución de balcones de metal



Foto 6: Sustitución de piso torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MABILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0097-43	FECHA:	17/09/2025



Foto 7: Mejoramiento de piso de cemento líquido por piso cerámico



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

