

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MABILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0097-43	FECHA:	17/10/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal.



Foto 2: Sustrucción de puerta



Foto 3: Sustrucción de portón de metal



Foto 4: Sustrucción de estructura de metal de ventana por ventana de PVC




Foto 5: Sustrucción de balcones de metal



Foto 6: Sustrucción de piso torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MABILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0097-43	FECHA:	17/10/2025




Foto 7: Mejoramiento de piso de cemento líquido a piso cerámico



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---