

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MABILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0097-43	FECHA:	31/10/2025



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal.



Foto 2: Sustitución de puerta



Foto 3: Sustitución de portón de metal



Foto 4: Sustitución de estructura de metal de ventana por ventana de PVC




Foto 5: Sustitución de balcones de metal



Foto 6: Sustitución de piso torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MABILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0097-43	FECHA:	31/10/2025




Foto 7: Mejoramiento de piso de cemento líquido a piso cerámico



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

