

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO NUEVA CADENITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0098-43	FECHA:	6/10/2025



Foto 1: sustitucion de lamina , por lamina troquelada aluzinc



Foto 2: Sustitucion de soporte de madera por metal



Foto 3: Mantenimiento de estructura en puerta



Foto 4: Reparacion de sistema electrico



Foto 5: Mantenimiento de balcones de metal



Foto 6: Pintura en muro externo e interno

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Martin Choc chén

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

