

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA GASOLINERA ALDEA CHACTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0102-43	FECHA:	16/01/2025



Foto1: Sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Sustitución de piso liquido



Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 5: . Sustitución de balcones de metal.




Foto 6: Reparación de muro perimetral de block.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del representante de la OPEDES


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
