



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA FLORIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0114-43	FECHA:	31/12/2025



FOTO 1: REPARACIÓN DE CANAL PVC



FOTO 2: REPARACIÓN DE CUNETA DE CONCRETO + REJILLA



FOTO 3: REPARACIÓN DE CAJA DE REGISTRO



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA FLORIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0114-43	FECHA:	31/12/2025



FOTO 5: GRADA FRENTE A LA COCINA CON SU BORDILLO



FOTO 6: GRADA A LA ORILLA DE LA CANCHA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

